

Гидравлическая гибочная машина

Модель: МНРВ-1А (НHW-1А)

ИНСТРУКЦИЯ



Упаковочный лист

| Код | Наименование | шт | |
|-----|----------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Корпус | 1 | |
| 2 | Верхняя и нижняя пластины | 2 | |
| 3 | Форма | 4 | 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| 4 | Опорные ролики | 2 | |
| 5 | Рукоятка | 2 | |
| 6 | Инструкция по эксплуатации | 1 | |
| 7 | Сумка для запасных частей | 1 | Уплотнительный элемент, ключ |

Описание изделия и инструкции

1. Введение:

Наша фабрика производит серию трубогибочных машин «МНРВ (HHW)». Масляный насос имеет низкую и высокую скорости и оснащен защитой от перегрузки. Трубогибочная машина имеет идеальную конструкцию, малый вес, компактные размеры и длительный срок службы. Данная машина предназначена для строительства, химической промышленности, нефтяной промышленности и т.д.


Используется для гибки стальных сварных труб, используемых для подачи жидкостей под низким давлением в холодных условиях, а также для гибки обычных водопроводных труб, труб из углеродистой стали и толстостенных труб. Трубогибочная машина не используется для гибки стальных труб с разным диаметром и окрашенных труб.

2. Характеристики:

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------|------|------|
| Наименование | Трубогиб гидравлический МНРВ-1А | | | |
| Артикул | HHW-1A | | | |
| Макс. усилие | 6 тонн | | | |
| Макс. длина хода ползуна | 150мм | | | |
| Стандартные штампы под трубы (водогазопроводные, бесшовные, полимерные) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| | 18мм | 21,5мм | 28мм | 34мм |

| | |
|------------------|---------------|
| Толщина стенки | 1,5 – 3,5мм |
| Макс. угол гибки | 90° |
| Размер упаковки | 430x380x130мм |
| Общий вес | 17кг |

* Используемое гидравлическое масло ISO № is "L-HG68".



| Размер гибочных штампов (дюйм) | A (мм) | B (мм) | Минимальный радиус гибки (мм) | D (мм) |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 3/8" | 104 | 63.5 | 50 | 18 |
| 1/2" | 112 | 68.5 | 54.8 | 21,5 |
| 3/4" | 131 | 87.5 | 68,5 | 28 |
| 1" | 147 | 107 | 86 | 34 |

3. Порядок работы:

- (1) Закрыть переключатель. Нанести масло на контактные поверхности опорных роликов, пресс-форм и труб, которые требуется согнуть.

(2) В соответствии с размерами изгибаемых труб выбрать подходящую форму для изгиба и закрепить ее на верхней части штока насоса. Пазы двух опорных роликов должны быть обращены к гибкой пресс-форме и необходимо обратить особое внимание на фиксацию опорных роликов с максимальным размером, которые должны фиксироваться в отверстиях на внешней полосе. Таким образом, можно предотвратить неправильную сборку опорных роликов и избежать повреждений форм и других деталей.

(3) Когда труба находится в месте изгиба, закрыть верхнюю пластину. Медленно придвигнуть пресс-форму к трубе с помощью насоса. После изгиба, повернуть переключатель, и поршень будет отведен автоматически. Открыть верхнюю пластину и вытащить согнутую трубу.

4.Предупреждения:

1. Перед началом работы проверить уровень масла в масляной ванне. Если масла недостаточно, то залить масло в масляный бак.
2. Перед началом работы переключатель должен быть плотно закрыт, иначе давление не поднимется. Необходимо ослабить винт масляного сопла, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в масляном баке. 3. Диаметр сгибаемой трубы должен соответствовать диаметру пазов на пресс-форме, в противном случае сгибаемая труба будет деформирована и пресс-форма будет повреждена.
4. Шов сварной трубы не должен быть обращен непосредственно к поверхности пресс-формы. Вовремя процесса сгибания два опорных ролика должны прокатываться одновременно, в то время как труба скользит внутри паза пресс-формы. Если работает только один поддерживающий ролик, то необходимо немедленно прекратить работу.
5. Необходимо периодически очищать оборудование и добавлять масло в масляный бак, масло следует фильтровать специальной фильтрующей сеткой. Фильтрующее устройство следует регулярно чистить.
6. Для данной машины используется масло №15.

5.Запасные части:

Для удобства клиентов некоторые запасные части упакованы в пакеты.
Уплотнительный элемент, ключ

6.Устранение неполадок:


| Неполадка | Причины | | | Устранение |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Неустойчивое движение штока после | Винт масляного сопла не ослаблен. | | | Ослабить винт масляного сопла. |

| | | |
|---|---|---|
| выдвижения поршня на определенную длину с помощью рукоятки. | Разгерметизация на выпускном клапане на насосе, или деформация стального шарика выпускного клапана. | Загрязнение масла. Очистить масло и заменить стальной шарик. |
| Утечка масла на торцах штока поршней большого и малого насосов. | Уплотнения повреждены. | Замените уплотнения. |
| Утечка масла в месте расположения переключателя. | Внутреннее уплотнение ослаблено. | После демонтажа ограничительного винта и переключателя затянуть уплотнение. |
| Слабое толкающее усилие толкающего штока. | Ненадлежащее прилегание стального шарика внутри переключателя. | Заменить стальной шарик. |
| | Стальной шарик неплотно зажат в верхней части переключателя или стальной шарик поврежден. | Закрыть переключатель или поместить стальной шарик в верхнюю часть переключателя, в случае его отсутствия. |
| Утечка масла на верхней стороне толкающего штока. | Повреждено уплотнительное кольцо на верхней стороне толкающего штока. | Замените уплотнительное кольцо (ответственность клиента). |
| Недостаточное всасывание масла большого и малого насосов. | Отсутствие масла или загрязнение поверхности фильтрующей сетки. | Демонтировать деталь № 13 и очистить ее бензином. Залить масло в масляный бак. |
| Трещина в монтажном отверстии пресс-формы. | Во время выталкивания пресс-формы она подвергается односторонней нагрузке, например, когда согнутая труба снова помещается в пресс-форму, она не позиционируется должным образом. | Проверить, совпадают ли положения двух опорных роликов. Нанести масло на контактные поверхности опорных роликов и сгибаемой трубы. |
| Аномальный отвод штока насоса | Стальной шарик на выпускном клапане не возвращается. | Расширить действие штока №7. При наличии давления на поршневом насосе несколько раз ударить по рукоятке молотком, стальной шарик будет возвращен. |


Описание: если вышеуказанные способы не устранили неполадку или при отсутствии письменной гарантии, то следует связаться с производителем.

7. Гарантия:

1. Срок гарантии: 12 месяцев после продажи машины, 1 месяц для уплотнительных деталей.
2. Действие гарантии: качество изделия, в течение гарантийного срока, производитель несет ответственность за ремонт, замену, возврат. В случае истечения гарантийного срока или в случае отмены гарантии в результате ненадлежащих действий пользователя, производитель выполнит ремонт на платной основе



- | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Поршневой насос | 2. Переключатель | 3. Масляное сопло | 4. Опора масляного насоса |
| 5. Рукоятка | 6. Верхняя пластина | 7. Опорные ролики | 8. Гибочные формы |
| 9. Нижняя пластина | 10. Кронштейн | 11. Рукоятка | 12. Рабочая опора |



| № | Описание | Количество |
|----|--------------------------------|------------|
| 1 | Tank Бак | 1 |
| 2 | Уплотнительное кольцо Ф1.6*2,9 | 1 |
| 3 | Болт воздухоотвода | 1 |
| 4 | Выключатель возврата масла | 1 |
| 5 | Пробка возврата масла | 1 |
| 6 | Уплотнительное кольцо Ф8*1,9 | 1 |
| 7 | Нейлоновая прокладка Ф11*Ф7*2 | 1 |
| 8 | Стальной шар Ф5 | 1 |
| 9 | Корпус цилиндра | 1 |
| 10 | Латунный клапан | 1 |
| 11 | Прокладочное кольцо D11 | 1 |
| 12 | Уплотнительное кольцо Ф7*2 | 1 |
| 13 | Стержень масляного насоса | 1 |
| 14 | Латунная шайба Ф22*Ф16*1 | 1 |
| 15 | Соединительный стержень ручки | 1 |
| 16 | Втулка масляного насоса | 1 |
| 17 | Наружные пружинные кольца Ф6 | 6 |
| 18 | Гайка | 1 |
| 19 | Ручка | 1 |
| 20 | Палец | 3 |
| 21 | Прокладочное кольцо D35 | 1 |
| 22 | Направляющая втулка | 1 |
| 23 | Пружинная втулка | 1 |
| 24 | Пружинное гнездо | 2 |
| 25 | Шестиугольный винт М6*16 | 1 |
| 26 | Втулка ручки | 1 |
| 27 | Поршень | 1 |
| 28 | Пружины | 1 |
| 29 | Латунная шайба Ф10*Ф6*1 | 1 |
| 30 | Шестиугольный винт М6*40 | 1 |
| 31 | Шестиугольный винт М12*10 | 1 |
| 32 | Верхняя пластина | 1 |
| 33 | Боковой опорный блок | 2 |
| 34 | Нижняя пластина | 1 |
| 35 | Стопорное кольцо | 1 |
| 36 | Гибочный штамп | 1 |
| 37 | Шестигранная гайка М8 | 4 |
| 38 | Шестиугольный винт М8*16 | 4 |
| 39 | Фиксатор прокладки | 1 |
| 40 | Прокладка | 1 |
| 41 | Уплотнительное кольцо Ф43*3.5 | 1 |
| 42 | Патрубок цилиндра | 1 |

| | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 43 | Уплотнительное кольцо Ф37.5*3.5 | 1 |
| 44 | Уплотнительное кольцо Ф65*3.1 | 2 |
| 45 | Стальной шар Ф6 | 2 |
| 46 | Конусная пружина | 1 |
| 47 | Нейлоновая шайба Ф12*Ф9*2.5 | 1 |
| 48 | Винт М14*1 | 1 |
| 49 | Пластина | 1 |
| 50 | Шестиугольный винт М6*12 | 2 |
| | Цилиндр в сборе | 1 комплект+Н58 |
| | Гибочные штампы 3/8" | 1 |
| | Гибочные штамп 1/2" | 1 |
| | Гибочные штамп 3/4" | 1 |
| | Гибочные штамп 1" | 1 |

Мы стремимся создавать деловые отношения с клиентами во всем мире на основе взаимных преимуществ.